

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPONENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|----------|---|-----------------------|----------------------|---|---|---|-------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| | Construcción de muro de contención de hormigón armado en el Barrio "Pedro Fermín Cevallos" en el Sector de la Fila Arcentales | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón armado | 870,75 | 870,75 | 100% | - | | |
| | Construcción de muro de contención, bordillos y aceras de hormigón simple en la Av. Sixto Duran Ballén del Barrio María Auxiliadora | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón armado, aceras y bordillos | 3.979,80 | 4.833,17 | 121% | - | | |
| | Construcción de canal de aguas lluvias en la Avenida 3 de Noviembre frente a la Fila. Lucas del Barrio Astillero | Bahía de Caráquez | X | - | - | Canal de hormigón armado | 1.100,02 | 1.100,02 | 100% | - | | |
| | Construcción de adoquinamiento, aceras y bordillos en la Calle Principal del Km. 8 desde la Av. Cesar Ruperti hasta la Calle Malecón | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, aceras y bordillos | 57.319,41 | 57.641,35 | 101% | - | | |
| | Mano de obra en el mejoramiento de la oficina de la Vice-Alcaldía en el Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Mejoramiento de madera | 130,00 | 130,00 | 100% | - | | |
| | Mano de obra en la construcción de la Cabina Única en los bajos del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Mampostería de ladrillo, enlucido | 995,24 | 995,24 | 100% | - | | |
| | Construcción de adoquinamiento, aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle David Marín desde la Calle José Salame hasta la Calle Esmeraldas | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, aceras y bordillos | 128.586,81 | 128.464,61 | 100% | - | | |
| | Construcción de adoquinamiento, aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle 5 de Junio desde la Calle Malecón hasta la Calle Juan Chávez Meza | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, aceras y bordillos | 151.806,78 | 153.195,10 | 101% | - | | |
| | Construcción de adoquinamiento, aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Antiguo Malecón desde la Calle José Salame hasta la Calle Esmeraldas | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, aceras y bordillos | 102.919,66 | 105.086,35 | 102% | - | | |
| | Mano de obra en la colocación de estructura metálica y planchas de tool en la Oficina de la Cabina Única del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Perfiles de hierro, planchas de tool | 743,75 | 743,74 | 100% | - | | |
| | Construcción de jardineras para colocación de palmas botellas desde el parterre frente a la Universidad Católica hasta el Sector frente al Parque Sayananda | Leonidas Plaza | X | - | - | Jardineras | 1.158,00 | 1.158,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de pared de madera en las oficinas del Departamento de Guardalmacén del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Tablones de madera | 113,00 | 113,00 | 100% | - | | |
| | Adquisición de material pétreo para la construcción de varias obras | Bahía de Caráquez | X | - | - | Material pétreo | 828,30 | 828,30 | 100% | - | | |
| | Reconstrucción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Av. Sixto Duran Ballén - Acceso a La Cruz en el Barrio María Auxiliadora | Bahía de Caráquez | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.997,80 | 3.943,80 | 100% | - | | |
| | Construcción de jardineras para colocación de palmas botellas desde el Sector frente al Parque Sayananda hasta el Sector de la Lotización FANCA | Leonidas Plaza | X | - | - | Jardineras de hormigón simple | 1.170,00 | 1.158,00 | 100% | - | | |
| | Limpieza de lodo en la Calle Eloy Alfaro del Sitio Cañitas | Charapotó | X | - | - | Limpieza de calles | 160,00 | 160,00 | 100% | - | | |
| | Mano de obra en la construcción de mampostería y enlucido en el Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) ubicado en la Lotización Fanca | Leonidas Plaza | X | - | - | Mampostería de ladrillo, enlucido | 1.502,55 | 2.931,62 | 195% | - | | |
| | Pintada de bordillos en el Malecón Alberto F. Santos desde el Sector del Atracadero de la Gabarra hasta el Sector del Hotel Bahía | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 336,00 | 336,00 | 100% | - | | |
| | Pintada de pared en el Cementerio General | Leonidas Plaza | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 1.165,00 | 1.165,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de jardineras para colocación de palmas botellas desde el Sector de la Lotización FANCA hasta el Sector del Aserrio San Pedro | Leonidas Plaza | X | - | - | Jardineras de hormigón simple | 984,00 | 984,00 | 100% | - | | |

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPONENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---|---|--|-------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| | Mano de obra en el adecentamiento de las Calles Principales de Bahía de Caráquez | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 560,00 | 560,00 | 100% | - | | |
| | Mano de obra en la construcción de muro de hormigón armado en el Barrio Pedro F. Cevallos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón armado | 2.711,95 | 2.711,95 | 100% | - | | |
| | Adoquinamiento vehicular en las Calles Illiniza, Cotopaxi entre las Calles Cesar Ruperti y Rocafuerte y en la Calle Artimodoro Cevallos entre las Calles Cotopaxi y Cayambe en la Lotización San Jorge | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, aceras y bordillos, bermas | 29.161,70 | 28.932,66 | 100% | - | | |
| | Construcción de jardineras para colocación de palmas botellas desde el Sector del Aserrio San Pedro hasta el Sector de la Nariz del Diablo | Leonidas Plaza | X | - | - | Jardineras de hormigón simple | 379,54 | 379,54 | 100% | - | | |
| | Adquisición de material pétreo para la construcción de varias obras | Bahía de Caráquez | X | - | - | Material pétreo | 46,32 | 46,32 | 100% | - | | |
| | Reconstrucción del adoquinamiento vehicular y muro de hormigón simple en la entrada principal al Sector del mirador La Cruz | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adoquinamiento y muros de hormigón simple | 2.245,73 | 2.831,09 | 126% | - | | |
| | Adquisición de material pétreo para la construcción de varias obras | Bahía de Caráquez | X | - | - | Material pétreo | 378,64 | 378,64 | 100% | - | | |
| | Subida y colocación de La Cruz metálica en el Mirador de la Ciudadela Bellavista | Bahía de Caráquez | X | - | - | Transporte e instalación de estructura | 407,52 | 407,52 | 100% | - | | |
| | Construcción de muro de contención en el Sector de La Cruz (Tanque de Agua Potable) | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón armado | 3.976,83 | 4.733,89 | 119% | - | | |
| | Construcción de rejillas de hierro en el parterre Central de la Av. Bolívar desde la calle Riofrio hasta la Calle Checa | Bahía de Caráquez | X | - | - | Rejillas de hierro | 3.976,00 | 4.162,38 | 105% | - | | |
| | Construcción de puertas de madera en el Reten Policial ubicado en la Lotización Fanca | Leonidas Plaza | X | - | - | Puertas de madera | 920,00 | 920,00 | 100% | - | | |
| | Adecantamiento del Parque Manuel Nevares | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 649,92 | 649,92 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple del Sub Centro de Salud en el Sitio San Agustín - Km. 20 | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.960,00 | 4.405,31 | 111% | - | | |
| | Reparación de acera, tubería de aguas servidas en la Ciudadela Francisco Marazita, Cristo del Consuelo y San Jorge | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple, y tubería de AA.SS. | 1.658,43 | 1.658,43 | 100% | - | | |
| | Elaboración e instalación de ventanas de aluminio y vidrio para el Reten Policial ubicado en la Lotización Fanca | Leonidas Plaza | X | - | - | Ventanas de aluminio y vidrio | 937,90 | 937,90 | 100% | - | | |
| | Construcción de cajetines, tapas de H.A., aceras y bordillos en varias calles | Bahía de Caráquez | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 950,93 | 950,93 | 100% | - | | |
| | Construcción de puerta principal metálica en el Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) ubicado en la Lotización FANCA | Leonidas Plaza | X | - | - | Puertas metálicas | 255,00 | 255,00 | 100% | - | | |
| | Adoquinamiento peatonal en la Calle Amazonas entre la Calle España y la Av. Cesar Ruperti (a un costado del canal abierto de aguas lluvias) | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, bermas de hormigón simple | 17.345,44 | 18.317,70 | 106% | - | | |
| | Adecantamiento de tumbado y paredes en el Puesto de Auxilio Inmediato (PAI) ubicado en la Lotización Fanca | Leonidas Plaza | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 300,25 | 300,25 | 100% | - | | |
| | Estudio de mecánica de suelo previo a la construcción del puente con estructura metálica con apoyos de hormigón armado en la Vía San Clemente - Bahía - Chirije del Sitio Pajonal | Leonidas Plaza | X | - | - | Perforaciones de suelo | 550,00 | 550,00 | 100% | - | | |
| | Pintada de parqueadero frente al Palacio Municipal, rótulos de playwood y logotipos de vehículos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 240,00 | 240,00 | 100% | - | | |

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPONENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|----------|---|-----------------------|----------------------|---|---|--|-------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| | Elaboración de rótulos metálicos informativos a ser instalado en diferentes sectores de la vía de ingreso | Bahía de Caráquez | X | - | - | Perfiles metálicos | 660,00 | 660,00 | 100% | - | | |
| | Instalación de tubería de red terciaria de aguas servidas en el Ingreso a la Ciudadela Marianita de Jesús (Flia. Freire) y en el Barrio Central | Leonidas Plaza | X | - | - | Tubería de AA.SS. | 2.454,15 | 1.717,91 | 70% | - | | |
| | Construcción de barandas de protección en el Barrio Pedro F. Cevallos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Barandas de protección | 1.583,65 | 1.583,65 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle "A" entre la Calle Esmeraldas y la Calle Elías Becerra | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.986,68 | 4.786,81 | 120% | - | | |
| | Construcción de muro de protección y cuneta de hormigón simple en la Ciudadela Bellavista | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón armado y cunetas de hormigón simple | 3.994,31 | 3.896,68 | 100% | - | | |
| | Adoquinamiento vehicular en el calle Augusto Solórzano Hoyos hasta la Calle Nogales | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinamiento, bermas de hormigón simple | 3.989,42 | 5.256,46 | 132% | - | | |
| | Adecantamiento de la ventanilla única ubicada en los bajos del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Pintura | 600,00 | 600,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de rejillas de hierro de ø 25mm en el Barrio Astillero | Bahía de Caráquez | X | - | - | Rejillas de hierro | 310,25 | 310,25 | 100% | - | | |
| | Adoquinamiento peatonal en el Pasaje donde funciona el Taller de Manualidades (Sector de la Cancha de Uso Múltiple - Complejo del INNFA) del Barrio Astillero | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adoquinamiento, bermas de hormigón simple | 1.070,46 | 1.070,46 | 100% | - | | |
| | Construcción de dos modulares tipo archivador para el Departamento Financiero del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Modulares de madera | 661,00 | 330,50 | 50% | - | | |
| | Reparación del reloj publico | Bahía de Caráquez | X | - | - | Reparación de reloj | 1.950,00 | 1.950,00 | 100% | - | | |
| | Bacheo con hormigón simple en la Calle García Moreno | Leonidas Plaza | X | - | - | Hormigón asfáltico | 750,00 | 750,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de puertas de madera para las oficinas de la ventanilla única del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Puertas de madera | 426,00 | 426,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de plataforma armable y soportes | Bahía de Caráquez | X | - | - | Mejoramiento de muelle municipal | 1.056,00 | 1.056,00 | 100% | - | | |
| | Provisión y colocación de bancas de hierro y basureros de acero inoxidable en el Malecón "Alberto Santos" sector Capitania del Puerto | Bahía de Caráquez | X | - | - | Bancas de hierro y basureros de acero | 2.928,63 | 2.928,63 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en el Callejón S/N entre las Calles Gonzalo Centeno y Augusto Solórzano | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.471,52 | 3.575,78 | 103% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Gumercindo Villacís entre las Calles Augusto Solórzano Hoyos y Laureles | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.627,36 | 3.615,30 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Av. Cesar Ruperti Dueñas en el Sector de la Cárcel (Puente) (Sr. Segundo Loo) | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.581,26 | 3.485,09 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Av. Cesar Ruperti desde el ingreso a la Lotización Fanca (Parque) hasta la Ciudadela Caran (Fabrica de Hielo) | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.992,09 | 4.675,27 | 117% | - | | |
| | Mano de Obra en la reparación de bajada al Sitio Puerto Ébano - Km. 16 | Leonidas Plaza | X | - | - | Adoquinado | 273,50 | 273,50 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Av. Cesar Ruperti desde la Calle 5 de Junio hasta la Calle Esmeraldas | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.995,50 | 4.226,91 | 106% | - | | |

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPONENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|--|---|-----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| Urbanismo | Elaboración e instalación de mamparas, ventanas y archivadores de aluminio y vidrio para oficinas en el Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Mamparas de aluminio y archivadores | 3.332,44 | 3.205,12 | 100% | - | | |
| | Construcción de barandas de tubos galvanizados para pasos peatonal en la Calle Antonio Oramas en Mangle 2000 | Leonidas Plaza | X | - | - | Barandas de protección | 1.132,00 | 1.132,00 | 100% | - | | |
| | Reparación de escalinatas en el Barrio Pedro Fermín Cevallos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Losetas de hormigón armado | 1.426,90 | 1.426,90 | 100% | - | | |
| | Reconstrucción de balaustrada de antepecho en la Avenida de la Unidad Nacional | Bahía de Caráquez | X | - | - | Balaustrada | 3.989,64 | 4.377,79 | 110% | - | | |
| | Construcción de muro y losetas en el sector del canal de aguas lluvias del Barrio Astillero | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón armado | 3.657,77 | 3.810,60 | 104% | - | | |
| | Arreglo de rejillas de hierro en la Calle Salinas | Bahía de Caráquez | X | - | - | Rejillas de hierro | 630,00 | 630,00 | 100% | - | | |
| | Tratamiento de piso del área Financiera del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Pulida de piso | 198,98 | 198,98 | 100% | - | | |
| | Señalética turística interpretativa para los atractivos turísticos del Cantón Sucre | Bahía de Caráquez | X | - | - | Tubo de hierro galvanizado, planchas galvanizadas | 23.950,00 | 23.378,87 | 100% | - | | |
| | Pintada de parterres central en el Malecón Alberto F. Santos desde la Capitanía del Puerto hasta la Calle Aguilera | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 1.084,60 | 1.776,50 | 164% | - | | |
| | Reconstrucción de losetas para escalinatas en el Sector Pedro Fermín Cevallos en el sector Flia. Delgado | Bahía de Caráquez | X | - | - | Losetas de hormigón armado | 880,00 | 880,00 | 100% | - | | |
| | Reposición de aceras y bordillos de hormigón simple en el Malecón Alberto F. Santo desde la Capitanía del Puerto y la Calle Arena | Bahía de Caráquez | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 651,77 | 456,24 | 70% | - | | |
| | Construcción de muro de contención y adoquinamiento vehicular en la Calle de Ingreso a la Capilla del Km. 16 | Leonidas Plaza | X | - | - | Muro de hormigón armado y Adoquinamiento | 44.343,95 | 59.125,45 | 133% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la calle principal desde el sector Patito hasta la entrada a la cancha del Sitio San Agustín - Km. 20 | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.992,25 | 6.274,57 | 157% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Principal desde el Subcentro de Salud hasta el Colegio Leonidas Plaza del Sitio San Agustín - Km. 20 | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.992,25 | 3.843,20 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Principal desde la entrada al Sitio San Ramón hasta la entrada al Subcentro de Salud del Sitio San Agustín - Km. 20 | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.992,25 | 3.586,17 | 100% | - | | |
| Adecantamiento del Muelle Municipal # 1 ubicado en el Malecón Alberto F. Santos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 993,74 | 1.055,30 | 106% | - | | | |
| Compra de 16 bancas de hierro fundido y 6 basureros con cilindros de aceros inoxidable modelo T-2 para el Parque del Indio Cara | Bahía de Caráquez | X | - | - | Bancas de hierro y basureros de acero | 5.660,00 | 3.962,00 | 70% | - | | | |
| Compra de 17 bancas de hierro fundido y 6 basureros con cilindros de aceros inoxidable modelo T-2 para el Parque Obelisco | Bahía de Caráquez | X | - | - | Bancas de hierro y basureros de acero | 5.920,00 | 4.144,00 | 70% | - | | | |
| Construcción de aceras y bordillos en la Calle Amazonas y arreglo de adoquinamiento en la explanada del Estadio Ñaña Marín | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.996,50 | 4.609,72 | 115% | - | | | |
| Construcción de aceras y bordillo de hormigón simple en el Malecón de la Ciudadela Mangle 2000 desde la calle 5 de Junio hasta la calle Antonio O. | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 2.371,35 | 1.793,90 | 76% | - | | | |

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPONENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|----------|---|-----------------------|----------------------|---|---|---|-------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| | Construcción de aceras, bordillos y adoquinamiento de varias calle | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple, Adoquinamiento | 3.624,97 | 3.798,61 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Armando Baird y Nogales | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.553,08 | 3.062,80 | 100% | - | | |
| | Regeneración urbana desde el Muelle # 2 hasta la gasolinera Repsol en la Avenida Malecón Alberto F. Santos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Regeneración | 66.008,82 | 46.206,17 | 70% | - | | |
| | Reparación de escalinatas en el Barrio Pedro Fermín Cevallos sector Fia. Mera | Bahía de Caráquez | X | - | - | Losetas de hormigón armado | 2.014,65 | 2.014,65 | 100% | - | | |
| | Elaboración y colocación de puertas y ventanas de aluminio y vidrio en la Ventanilla Única del Palacio Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | Puertas y ventanas de aluminio y vidrio | 1.221,80 | 1.221,80 | 100% | - | | |
| | Elaboración y colocación de división para Bodega en el Edificio del Patronato Municipal | Bahía de Caráquez | X | - | - | División de aluminio y vidrio | 420,00 | 420,00 | 100% | - | | |
| | Regeneración urbana de Obelisco 3 de Noviembre (mano de obra) | Bahía de Caráquez | X | - | - | Regeneración | 7.841,00 | 7.841,00 | 100% | - | | |
| | Regeneración del Parque Indio Cara (mano de obra) | Bahía de Caráquez | X | - | - | Regeneración | 13.270,63 | 13.270,63 | 100% | - | | |
| | Regeneración del monumento Simón Bolívar (mano de obra) | Bahía de Caráquez | X | - | - | Regeneración | 4.053,27 | 4.053,27 | 100% | - | | |
| | Regeneración urbana de Pista de Patinaje (mano de obra) | Bahía de Caráquez | X | - | - | Contrapiso de hormigón simple | 2.251,30 | 2.251,30 | 100% | - | | |
| | Pintada de mural en el tanque elevado de AA.PP. del Sitio Santa Teresa | Charapotó | X | - | - | Pintura | 600,00 | 600,00 | 100% | - | | |
| | Colocación de grano y pulida de símbolo en el Obelisco 3 de Noviembre | Bahía de Caráquez | X | - | - | Regeneración | 750,00 | 750,00 | 100% | - | | |
| | Resane y pulida de los monumentos del Indio Cara y Sixto Duran | Bahía de Caráquez | X | - | - | Regeneración | 800,00 | 800,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Principal desde la entrada a la Cancha hasta la entrada al Sitio San Ramón del Sitio San Agustín - Km. 20 | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 3.992,25 | 6.061,87 | 152% | - | | |
| | Adquisición de leyendas históricas en placas de mármol para el Obelisco 3 de Noviembre y el Parque del Indio Cara | Bahía de Caráquez | X | - | - | Leyendas de mármol | 3.300,00 | 1.800,00 | 55% | - | | |
| | Construcción de escalinatas y adoquinamiento vehicular en la Calle de acceso al Sitio Piquigua | San Isidro | X | - | - | Losetas de hormigón armado y | 14.417,32 | 14.523,98 | 101% | - | | |
| | Resane de columnas de antepechos y reposición de aceras en varios sectores | Bahía de Caráquez | X | - | - | Aceras de hormigón simple | 581,75 | 570,11 | 100% | - | | |
| | Construcción de pared y balastrado en la Av. Unidad Nacional (sector el Chamo) | Bahía de Caráquez | X | - | - | Mampostería de ladrillo y balaustres | 3.996,70 | 4.284,70 | 107% | - | | |
| | Reconstrucción de aceras y bordillos de hormigón simple en la Calle Principal del Sitio San Agustín - Km. 20 | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillo de hormigón simple | 3.993,56 | 5.845,66 | 146% | - | | |
| | Mano de obra en la reconstrucción de aceras y bordillos de hormigón simple en la prolongación de la calle Rocafuerte y canal de aguas lluvias | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 1.439,21 | 1.439,21 | 100% | - | | |
| | Adecantamiento del Parque Central | Leonidas Plaza | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 748,96 | 748,96 | 100% | - | | |
| | Construcción de barandas protectoras metálicas del Monumento Simón Bolívar ubicado en el Malecón Alberto F. Santos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Barandas de protección | 1.225,00 | 1.225,00 | 100% | - | | |
| | Varios arreglo de albañilería en el Cementerio General | Leonidas Plaza | X | - | - | Varias reparaciones | 1.783,04 | 2.080,04 | 117% | - | | |
| | Construcción de paraderos y columpios en estructura metálica para el Sitio Cañitas | Charapotó | X | - | - | Paraderos metálicos | 1.460,00 | 1.460,00 | 100% | - | | |

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPONENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---|---|--|-------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| | Construcción de rejillas de hierro en el parterre Central de la Av. Bolívar desde la Calle Checa hasta la Calle Marañón | Bahía de Caráquez | X | - | - | Rejillas de hierro | 3.986,29 | 4.117,45 | 103% | - | | |
| | Adecantamiento del Cementerio General | Leonidas Plaza | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 1.099,85 | 1.099,85 | 100% | - | | |
| | Mano de obra en el mejoramiento de aceras en el sector de la imprenta luz de América hasta la calle Esmeralda en la Av. Cesar Ruperti | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras y bordillos de hormigón simple | 1.114,00 | 1.114,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de losa vehicular de H.A. en las Calles S/N y Alejandro Torres | Leonidas Plaza | X | - | - | Losa de hormigón armado | 2.055,24 | 2.055,24 | 100% | - | | |
| | Mano de obra en la pintada de la Av. Circunvalación y Av. De la unidad Nacional desde el Sector del Yatch Club hasta la entrada de la Cda. Bellavista | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 1.370,00 | 1.370,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de bancas en estructura metálica en el área de servicio comunitario del Barrio Virgen de Monserrate | Charapotó | X | - | - | Bancas de hierro | 300,00 | 300,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de acceso vehicular de las Calles Amazonas entre la Calle España y el Estuario - Calle España entre las Calles Amazonas y Stopper | Leonidas Plaza | X | - | - | Reparaciones viales | 20.361,41 | 14.252,99 | 70% | - | | |
| | Construcción y adecuación del Edificio del Cuerpo de Bomberos | Bahía de Caráquez | X | - | - | Varios trabajos | 107.798,84 | 75.459,19 | 70% | - | | |
| | Construcción de barandas protectoras metálicas del monumento "Indio Cara" | Bahía de Caráquez | X | - | - | Barandas de hierro protección | 824,50 | 824,50 | 100% | - | | |
| | Construcción de barandas protectoras metálicas del monumento "Sixto Duran Ballén" | Bahía de Caráquez | X | - | - | Barandas de hierro protección | 464,50 | 464,50 | 100% | - | | |
| | Transporte de tierra vegetal y de arena de mar para los parque del Indio Cara, Obelisco 3 de Noviembre, Pista de Patinaje, y monumento Simón B. | Bahía de Caráquez | X | - | - | Materiales pétreo | 525,00 | 525,00 | 100% | - | | |
| | Reposición de aceras en la calle Rocafuerte desde la calle José Salame hasta el canal de la Ciudadela Jorge Lonas | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras de hormigón simple | 1.011,42 | 1.011,42 | 100% | - | | |
| | Construcción del acceso vehicular en la parte adyacente al Canal de Aguas Lluvias de la Cda. Jorge Lomas entre la Av. Cesar Ruperti y la Calle Rocafuerte y en la Calle Elías Becerra entre las Calles García Moreno y David Marín | Leonidas Plaza | X | - | - | Reparaciones viales | 24.964,64 | 17.475,25 | 70% | - | | |
| | Adecantamiento de bordillo, árboles y postes en la Avenida Bolívar desde el Edificio del Patronato Municipal hasta el sector del Colegio N. | Bahía de Caráquez | X | - | - | Adecantamiento con albalux | 800,64 | 800,64 | 100% | - | | |
| | Mano de obra en el resane de varios tramos de aceras en la Calle España entre la Av. Cesar Ruperti y la Calle Antonio Oramas | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras de hormigón simple | 688,83 | 688,83 | 100% | - | | |
| | Reposición de aceras en la Av. Cesar Ruperti desde el Sector de Fanca hasta frente a la Cárcel | Leonidas Plaza | X | - | - | Aceras de hormigón simple | 1.463,95 | 1.463,95 | 100% | - | | |
| | Señalización de andenes para las ferias libres en la Calle 5 de Junio | Leonidas Plaza | X | - | - | Pintura | 387,00 | 387,00 | 100% | - | | |
| | Alzada de muro de Hormigón ciclópeo en el Barrio Astillero frente a la Familia Lucas | Bahía de Caráquez | X | - | - | Muro de hormigón ciclópeo | 763,95 | 763,95 | 100% | - | | |
| | Reconstrucción de escalinatas en el acceso al mirador La Cruz | Bahía de Caráquez | X | - | - | Losetas de hormigón simple | 1.748,36 | 1.748,36 | 100% | - | | |
| | Corte de estructura metálica en los kioscos ubicados al frente al Terminal Terrestre | Bahía de Caráquez | X | - | - | Retiro de kioscos | 620,00 | 620,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de un Centro de Interpretación Turísticos en la Plaza Bello Horizonte | Bahía de Caráquez | X | - | - | Batería sanitaria, cisterna y centro de interpretación | 91.174,94 | 63.822,46 | 70% | - | | |
| | Construcción de bordillos de hormigón simple tipo cuneta en la Calle Portoviejo y Calle Quito del Balneario San Jacinto | Charapotó | X | - | - | Bordillos de hormigón simple | 23.239,12 | 16.267,38 | 70% | - | | |

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MESA: Vialidad Estratégica y Social

SECTOR: Urbanismo

| PROGRAMA | PROYECTO | LOCALIDAD O PARROQUIA | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | ACTIVIDADES / COMPENENTES | PRESUPUESTO | | ESTADO DE EJECUCIÓN (%) | LIMITACIONES | ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | RESPONSABLES |
|----------|---|-----------------------|----------------------|---|---|--|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | C | M | L | | APROBADO* | EJECUTADO | | | | |
| | Adoquinamiento vehicular en la Calle San Francisco desde la Calle San Alejo hasta la Calle San Felipe del Sitio San Alejo | Charapotó | X | - | - | Adoquinamiento y bermas de hormigón simple | 33.076,00 | 23.153,20 | 70% | - | | |
| | | | | | | | 1.156.222,93 | 1.073.124,90 | | | | |

NOTA: * Hace referencia al Presupuesto Referencial Aprobado